

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 5 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 28°/16°c

工程名称: 江苏丰县

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料.
2. 巡视现场工作. 构造柱支模时, 水泥面未清理
干净. 口头警告并立即整改.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

泰州
敬道

1. 1#、2#楼 构造柱、圈梁支模.
2. 一次舱、二次舱 构造柱、圈梁支模.
3. 现场施工人数 6人

其
它
事
项

本日现场监理人员

李云

记录人:

李云

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):