

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 5 月 7 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 28°/15°

工程名称: 江苏丰县

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料并完善监理云资料

2. 巡视施工现场, 现场接地施工, 有焊接不到位, 口头警告并立即整改.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

泰州
叔道

1. 一次柜, 二次柜接地环网连接
2. 14.24 柜 接地环网连接
3. 现场施工人员 6 人

其
它
事
项

本日现场监理人员

李云

记录人:

李云

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):