

监 理 日 志 ()

日期: 2017年6月2日

天气: 晴

星期: 五

气温: 22/35℃

工程名称: 江苏丰县

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视车间厂房加固 3. 气割时乙炔瓶与氧气瓶间距达不到安全规范要求, 口头警告并立即整改。
----------------------------	---

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	泰 源 建 筑	绿源车间厂房加固工程

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	李云 李保
记录人: 李保	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李云