

监 理 日 志 ()

日期 2017 年 6 月 12 日

星期: 二

工程名称: 丰县绿源

天气: 多云

气温: 29/18℃

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视 2#厂房车间加固情况 3. 现场个别施工人员未按要求戴安全帽。 口头警告并立即整改	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	泰州敬道	2#厂房加固人员 5 人
其 它 事 项	昨天电缆桥架到货一批	
本日现场监理人员	李云	
记录人: 李云	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李云	

