

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 13日

星期: 二

工程名称: 丰县绿源

天气: 晴
气温: 21/12

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视井房加固情况 3. 现场发现防火工作不到位 口头警告并立即整改.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	泰州敬通	现场加固 人员 6人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李云

