

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 5 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 32°/19°

工程名称: 丰县绿源

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视 1#、2#厂房加固情况 3. 巡视一次, 二次舱基础检修平台 楼梯踏步, 抹灰出现蜂窝、酥面现象 口头警告并立即整改。	
施 工 情 况	施工单位 泰州敬道	施工内容及进度 1. 一次、二次舱基础二次检修平台两处楼梯踏步, 土建人员4人。 2. 1#、2#厂房车间加固人员6人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李云	

