

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 18 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 31°/20°

工程名称: 丰县绿源

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 巡视车间施工现场情况
3. 土建拆除模板时, 发现检修平台及基础横梁有贯穿裂缝, 通知施工单位立即整改, 并做相应施工记录。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

泰州敬道

1. 加固涂刷工作, 施工人员 6 人。
2. 土建拆除模板, 施工人员 3 人。
3. 鹅卵石到货 9 吨。

其
它
事
项

下发工作联系单 004

本日现场监理人员

李云

记录人:

李云

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李云



由 扫描全能王 扫描创建