

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 4日

星期: 六

工程名称: 丰县绿源

天气: 阴
气温: 30/19℃

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视车间加固涂刷情况 3. 车间加固个别未满焊, 通知施工人员消缺, 施工垃圾未及时清理, 个别施工人员未佩戴安全中帽, 口头警告并立即整改.	
施 工 情 况	施工单位 泰州敬道	施工内容及进度 现场施工人员 6人.
其 它 事 项	下发监理工作联系单一份.	
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李云

