

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 3 日

天气: 晴
气温: 31°/24°

星期: 一

工程名称: 丰县绿源

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视绿源井厂房加固情况 3. 巡视期间,发现现场个别施工人员未按要求佩戴安全帽和安全带,口头警告并立即整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	泰州敬道	井厂房加固人员 3 人。
其 它 事 项	下发监理联系单一份	
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李云



由 扫描全能王 扫描创建