

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 8 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 33°/26°

工程名称: 丰县绿源

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 巡视绿源施工现场情况
3. 个别施工人员未按要求佩戴安全帽。
高空作业人员未佩戴安全带。口头警告并立即整改。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

泰州敬道

1. 绿源钢结构加固人员 3 人。
2. 箱变基础检修平台加固。土建施工
人员 5 人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李云

记录人:

李云

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李云



由 扫描全能王 扫描创建