

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 9 日

星期: 日

天气: 阴

气温: 27°/16°

工程名称: 丰县绿源

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视绿源钢结构加固情况 3. 土建检修平台加固. 安装防火门. 4. 个别施工人员未戴安全帽. 口头警告 并立即整改.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	泰州敬道	1. 钢结构加固 3人. 2. 土建施工人员 11人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李云	
记录人: 李云	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李云	

