

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 29日

星期: 二

工程名称: 江苏丰县

天气: 晴

气温: 21-35℃

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视车间加固情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		绿源车间加固6L
其 它 事 项	今日下午15.00时开防暑工作会议	
本日现场监理人员		李云 李俊
记录人: 李俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李云