

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 10日

星期: 六

工程名称: 江苏丰县

天气: 小雨

气温: 28°/19°C

监 理 工 作 情 况	1. 整料理资料 2. 督促施工单位完善相关资料 3. 巡视联合优发车间加固情况		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	泰州敬道	现场加固人员 4人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李云	
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李云	

