

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 11 日

星期: 日

天气: 阴
气温: 31/19℃

工程名称: 江苏丰县

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视联合优发车间加固情况	
施 工 情 况	施工单位 泰州敬道	施工内容及进度 车间加固人员 3 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李云

