

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 5 日

星期: 三

天气: 阴
气温: 34°/24°

工程名称: 丰县联合优发

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视电缆沟埋管情况. 3. 现场个别电缆管预留长度不够. 口头警告并立即整改.	
施 工 情 况	施工单位 泰州敬道	施工内容及进度 土建施工人员3人. 小型挖掘机一台.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李云	

