

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 7 日

星期: 五

天气: 多云
气温: 32°/24°

工程名称: 丰县联合优发

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 督促施工单位完善相关资料 3. 电缆管已埋, 通知施工单位做好 电缆管两头开口处的防护工作.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	泰州敬道	今日无人施工
其 它 事 项	下发监理工作联系单一份	
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李云

