

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 12 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 34/26℃

工程名称: 丰县联合优发

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 督促施工单位完善相关资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	泰州敬道	今日无人施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李云	
记录人: 李云	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李云	

