

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 13 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 31/20

工程名称: 丰县联合优发

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料.
2. 督促施工单位完善相关资料
3. 钢结构加固验收.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

泰州
敬道

今日无人施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

李云

记录人:

李云

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李云



由 扫描全能王 扫描创建