

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 5 日

星期: 一

工程名称: 江苏丰县

天气: 小雨

气温: 15-18℃

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视厂房加固. 3. 巡视现场焊接加固 未满焊. 警告并要求 按按有关规范和规定 整改.	
施 工 情 况	施工单位 泰州创道	施工内容及进度 联合优发. 厂房继续加固4人
其 它 事 项	今日下发监理通知单.	
本日现场监理人员		李云 李怀
记录人: 李怀		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李云

日
星
工

本
工
程