

监 理 日 志 ()

天气: 雷阵雨

气温: 20°-28°

日期: 2017 年 6 月 19 日

星期: 二

工程名称: 乾市农业教育基地5.97兆瓦光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	现场监理人员对丁区各分项工程进行了巡视检查, 在检查过程中发现, 施工单位在主干道开挖电缆沟时, 未采取安全防护措施: 未设置警示标牌. 现已口头通知监理单位立即整改. 经检查, 已整改完毕.	
施 工 情 况	施工单 位	施工内容及进度
其 它 事 项	南京 东 送 电 力	1. 安装SVG柜就位安装. 2. 安装柜内墙刷白. 3. 安装柜内电缆沟支架安装. 4. 安装柜内墙刷白. 5. 丁区内电缆沟开挖 6. 宿舍区2#楼主体, 现浇梁, 电缆敷设: 按序安装 7. 宿舍区1#楼支架安装.
本日现场监理人员	徐明	
记录人:	徐明	
总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金忠		