

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 18 日

星期: 2

天气: 阴

气温: 25-35

工程名称: 桂林市取土场复垦地5.97公顷分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对工程分项工程进行了巡视检查,在检查过程中发现2#合金支架,排同布置,排正好在合金排同心,对主体后期正常产生影响,现要求施工单位立即整改,把对排同口排,移正放正一侧,现检查已整改。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南京
华
远
电
力

2#合金支架,排同布置

其
它
事
项

本日现场监理人员

张子

记录人:

张子

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

杨志