

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 25 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 20-31

工程名称: 鞍山市职业高级中学 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对工程进行了巡视检查。在检查过程中发现宿舍区 2 食堂电缆穿管, 电缆线外露太长, 口头通知施工单位整改到位, 经检查现场已整改完毕。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南
京
东
送
电
力

1. 宿舍区 2 食堂接地线。
2. 宿舍区 2 食堂电缆穿管, 穿管要长。
3. 宿舍区 5 栋 A 栋整改 1 处, 预斜块找平、调整。

其
它
事
项

下午请去投资部来地考查, 监理人员陪同

本日现场监理人员

徐子华

记录人:

徐子华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李金忠