

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 27 日

星期: 四

天气: 多云
气温: 22°-27°

工程名称: 新乡市职业教育基地5.97兆瓦分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场监理人员对厂区各项工程进行巡视检查,在检查过程中发现:6#桩基支模时未采取防护措施,口头通知施工单位,立即整改,经检查已整改到位。	
施 工 情 况	施工单位 南京东送电力	施工内容及进度 1. 5#桩基整改-光伏支架管。 2. 6#桩基整改(取利快材料)。 3. 2#桩基整改(取利快材料)。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐子华
记录人: 徐子华		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金忠

施
工
情
况

其
它
事
项

本日现
记录人