

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 3 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 22° - 32

工程名称: 鞍山市职业教基地 5.97 兆瓦光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对 5 号巡视检查, 在巡视过程中发现 1# 变压器
房做防水时, 屋面未清扫干净, 现口头通知施工单位立即整改。
经检查, 已打扫干净。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南京
东送
电力

1. 开关站, 1# 变压器房屋面防水层长防渗。
2. 宿舍区 3# 楼屋面清理垃圾。
3. 宿舍区 7# 楼屋面预浇筑整改。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张明

记录人:

张明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金忠