

监 理 日 志 ()

日期: 2007 年 7 月 3 日

天气: 阴

气温: 22 - 32

工程名称: 盐城市阜宁县阜丰乡5.17兆瓦分布式光伏发电项目

现场监理人员对厂区各分项工程进行了巡视、检查, 在检查过程中发现, 2#食堂屋面透气管被泥土堵塞, 经及时通知施工单位, 立即整改, 经检查已整改。

施工单位

施工内容及进度

南京东送电力

1. 宿舍区 2#楼整改 (拖电线路)
2. 宿舍区 5#楼整改 (光伏支架、材料)
3. 宿舍区 2#食堂屋面清理。

本日现场监理人员

徐叶

记录人: 徐叶

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李纪