

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 8 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 25-26

工程名称: 桂林市职业教育基地5.97kV分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场监理人员在厂区各分项工程进行了巡视检查,在检查过程中,发现宿舍区内电缆沟开挖的深度不够,已口头通知施工单位,立即整理,经检查已整改。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南京东送电力

宿舍区电缆沟深度不够从新开挖,整改,回填

其
它
事
项

本日现场监理人员

张子

记录人 张子

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金

25