

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 12 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 24° - 30°

工程名称: 南京市职业教育基地5.97兆瓦光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对场区各分项工程进行了巡视检查, 在检查过程中发现, 场区5#楼屋顶等电位时, 焊工手持电焊, 随即通知施工班组整改, 现已整改完毕。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南京东送电力

1. 水及电 3#、4# 5# 屋顶支架、光伏板安装。
2. 屋顶5#楼 等电位安装。
3. 屋顶5#楼 光伏支架、光伏板安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张永华

记录人:

张永华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李国忠

目
录
星
期
工
程

监
理
工
作
情
况

施
工
情
况

其
它
事
项

本日现

记录人