

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 15 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 21°-28°

工程名称: 黔东南州职业教育实训基地7#宿舍楼分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 上午巡视时对南区宿舍楼的电缆沟盖板进行了检查, 发现盖板存在松动现象, 已要求施工单位立即整改, 经检查已整改完毕。

现场监理人员对南区宿舍楼工程进行了巡视检查, 在检查过程中发现北区实训楼吊装作业时, 吊装平台上作业人员未系安全带, 立即口头通知施工单位立即整改, 经检查已整改完毕。

施
工
情
况

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

南
东
送
电
力

1. 宿舍区3#楼屋顶光伏支架安装及光伏组件安装。
2. 宿舍区4#楼 MC4 插头压接。
3. 宿舍区7#楼光伏支架安装。
4. 南区实训楼主楼、综合楼屋面光伏支架安装。
5. 北区3#、4#、5#实训楼主楼、综合楼光伏支架安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李 明 华

记录人:

李 明 华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李 明 华