

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 8 月 18 日

天气: 小雨

星期: 五

气温: 21° - 28°

工程名称: 襄阳市襄州区易地597兆瓦分布式光伏发电项目.

监  
理  
工  
作  
情  
况

现场巡视. 业认人员对厂及巡视. 检查. 在检查过程中发现北区1#实训  
场光伏组件前未调平支架和檩条. 对组件与它一层的质量隐患. 现通  
知. 施工单位立即整改. 详见工作联系单.

施  
工  
情  
况

施工单位

施工内容及进度

南京  
东  
送  
电  
力

1. 北区. 1#实训场光伏组件安装.
2. 北区. 4# 5#. 6#. 实训场立柱支架安装.
3. 宿舍区 7# 楼 梯 架 装 完.
4. 宿舍区 8# 楼 光 伏 库 架 装.

其  
它  
事  
项

上午下雨施工人员休息.

本日现场监理人员

张子成

记录人:

张子成

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李德