

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 21 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 22°-31°

工程名称: 新乡市职业教育基地57兆瓦分布式光伏发电项目

日期: _____

星期: _____

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对场区各分项工程进行了巡视、检查。在检查过程中发现,现场浇筑的预制块有裂缝,现口头通知施工单位,有裂缝的预制块禁止使用,并在今后的浇筑过程中注意相关细节。详见监理工作联系单013。

监
理
工
作
情
况

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南京东
远电力

1. 5#逆变器构造板浇筑完成。
2. 北区4#实训楼光伏支架安装、穿电管等项。
3. 北区5#实训楼支架安装调平。
4. 北区6#实训楼吊装组件。
5. 北区4#教学楼支架安装。
6. 北区7#教学楼预制块浇筑。
7. 预制块浇筑。

施
工
情
况

其
它
事
项

其
它
事
项

本日现场监理人员

张明

记录人: 张明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金忠

本日现场

记录人: _____