

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 3 日

天气: 大雨

星期: 12

气温: 24°-30°

工程名称: 徐州市职业教育基地5.97兆瓦分布式光伏发电项目

1. 现场监理人员对场区各分项工程进行了巡视检查, 在巡视过程中发现进场未使用设备雨布被大风吹坏, 现口头通知施工单位立即整改, 经检查现场已整改完毕。

2. 下午召开每周碰头会。

施工单位	施工内容及进度
南京东送电力	1. 综合楼7#楼整改(预包夹组件. 找平) 2. 综合楼8#楼整改(预包夹组件. 找平. 光伏板仰孔)

其它事项

本日现场监理人员: 张明政

记录人: 张明政 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金忠