

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 31 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 15° - 28°

工程名称: 新乡市职业技术学院5.97kV分布式光伏发电项目

日期: _____

星期: _____

工程名: _____

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对施工现场各项工程进行巡视检查,在检查过程中发现北区5#变压器房未通知监理人员对隐蔽部位进行验收,已回填土。现场监理人员已对施工单位项目负责人进行约谈,并下发了通知单。

监
理
工
作
情
况

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南京东送电力

1. 北区5#变压器房回填。
2. 北区6#实训楼零星点位安装,光伏线敷设。
3. 北区7#实训楼零星点位桥架安装。
4. 北区8#实训楼预制块就位安装,支架横穿调整。
5. 北区5#实训楼光伏线敷设。
6. 北区3#教学楼A栋零星安装。
7. 北区3#教学楼B栋预制块就位安装。
8. 北区4#教学楼A栋零星安装。
9. 北区食堂屋顶零星调整,组件安装。

施
工
情
况

其
它
事
项

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐永

本日现

记录人:

徐永

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李健

记录人