

监 理 日 志 ()

天气: 多云
气温: 24-31

日期: 2017 年 8 月 4 日

星期: 五

工程名称: 桂林市职业教育基地5.97兆瓦分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对场区各分项工程进行了巡视检查, 在宿舍区食堂检查桥架支架时, 发现桥架支架螺栓未拧紧, 口头通知施工单位立即整改到位, 经检查已整改完毕。

施
工
情
况

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

南
东
东
力

1. 宿舍区3#楼整改(焊接地、零电位线安装)
2. 宿舍区7#楼整改(增补组件安装、光伏线安装、预制块拼装)
3. 宿舍区8#楼整改(预制块组件、找平层验收)
4. 宿舍区2#食堂. 桥架支架安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐习政

记录人: 徐习政

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金忠