

监 理 日 志 ()

天气: 多云

气温: 17-26

日期: 2017 年 9 月 14 日

星期: 四

工程名称: 肇庆市职业教育中心5号教学楼分布式光伏发电项目

日期:
星期:
工程:

监理单位人员于下午16时对各分项工程进行了巡视检查。在检查过程中发现5号教学楼光伏支架安装不规范, 排列不整齐。现口头通知施工单位立即整改到位。经检查已整改完毕。

监
理
工
作
情
况

监
理
工
作
情
况

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

南京东送电力

1. 5号教学楼光伏支架安装。
2. 5号教学楼光伏支架安装。
3. 5号教学楼光伏支架安装, 附属工程安装, 现正施工。
4. 5号教学楼光伏支架安装。
5. 南区宿舍楼屋面防水工程。

施
工
情
况

其
它
事
项

其
它
事
项

本日现场监理人员

李健

记录人: 李健

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李健

本
记