

监 理 日 志 ()

天气: 晴

气温: 18°-27°

日期: 2017 年 9 月 15 日

星期: 五

工程名称: 鞍山市职业中等专业学校5.9KV配电室光伏发电项目

监理单位人员是对场区各分项工程进行了巡视、检查。在检查过程中发现,北区4#双回路线槽弯曲,现口头通知施工单位立即整改。经检查,已整改完毕。

监
理
工
作
情
况

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

南京东送电力

1. 北区4#双回路线槽调整。
2. 北区3#双回路光伏线管。
3. 北区5#双回路光伏线管。
4. 南区宿舍楼屋面垃圾清理。
5. 北区3#食堂支架安装。
6. 北区10#双回路光伏线管架设、屋面接地安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张明华

记录人: 张明华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金忠