

监 理 日 志 ()

天气: 多云

气温: 17-27

日期: 2017 年 9 月 16 日

星期: 六

工程名称: 佛山市职业高级中学597KV变电站升压站项目

监理单位是对场区各分项工程进行了巡视检查, 在检查过程中发现场区8#及9#楼垃圾未清理干净, 口头通知施工单位立即整改, 经检查已整改完毕。

监
理
工
作
情
况

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	南 东 送 电 局	1. 南区综合楼597KV变电站设备全部进场。 2. 北区综合楼支架、檩条安装。 3. 北区8#、10#楼屋面垃圾清理。

其它事项

本日现场监理人员: 徐小

记录人: 徐小

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李健