

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 19 日

天气: 阵雨

气温: 13-25

星期: 三

工程名称: 鞍山市区生活垃圾卫生填埋场二期工程

监 理 工 作 情 况

监理工程师对场区各项工程进行了巡视检查。在检查过程中发现场区8#实训楼玻璃幕墙时,发现屋面垃圾未清理干净,口头通知施工单位立即整改,现检查已整改完毕。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

南方电网

1. 场区3#食堂支梁、槽钢调平 组件安装完成总量的80%。

其 它 事 项

本日现场监理人员

孙. 叶. 王

记录人:

孙. 叶. 王

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李. 叶. 王