

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 2 日

天气: 晴
气温: 16-29

日期: 2017 年 9 月 2 日
星期: 六
工程名称: 溧阳市职业教育中心 5.7kV 配电室新建工程

星期: 六

工程名称: 溧阳市职业教育中心 5.7kV 配电室新建工程

监
理
工
作
情
况

现场巡视人员对施工现场进行了巡视、检查,在检查过程中发现作业人员安全意识淡薄,未正确佩戴安全带,存在安全隐患。已立即下达整改通知单,要求作业人员立即整改,现已整改完毕。

监
理
工
作
情
况

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

南
京
东
送
电
力

1. 南区 2# 变压器拆除、构支架。
2. 北区 7# 变压器拆除、构支架。
3. 北区 1# 食堂支架、构支架、组架。
4. 北区 1# 实训楼、构支架、组架。
5. 北区 4# 实训楼、构支架、组架。
6. 北区 3# 实训楼、构支架、组架。
7. 南区 1# 食堂清理。

施
工
情
况

其
它
事
项

本日现场监理人员

张子

记录人: 张子

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金

其
它
事
项

本

记