

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 24 日

天气: 阵雨

星期: 天

气温: 16-25

日期:

星期:

工程名

工程名称: 鞍山市秋业农基地597兆瓦分布式光伏发电项目

监理工作情况

现场监理人员对场区各分项工程进行巡视检查, 在检查过程中发现: 北区1#在8#教学楼预制块与屋面找平层抹灰不密实光滑。现口头通知施工单位立即整改, 经检查已整改完毕。

监
理
工
作
情
况

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
南 京 东 送 电 力		1. 北区1#、8#教学楼1#食堂预制块与屋面找平层抹灰, 2. 北区1#食堂1#-8#实训楼屋面找平层抹灰结束。

施
工
情
况

其它事项

2017年9月24日监理单位检查发现的问题已整改完毕。

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐司成

本日现

记录人: 徐司成

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李合忠

记录人