

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 4 日

天气: 晴
气温: 20-28

星期: 一

工程名称: 南京市职业教育实训基地5#7#8#9#教学实训楼及光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对场区各项工程进行了巡视、检查。在检查过程中发现北区各楼层屋面瓦片堆放太高, 今又遇大风, 屋面一些零星瓦片脱落, 立即口头通知施工单位立即组织清理完毕, 现已整改完毕。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南京东送电力

1. 南区2#变电所室内墙面粉刷
2. 北区1#食堂光伏电缆敷设绑扎
3. 北区8#实训楼钢构件安装
4. 北区8#教学楼预制块吊装就位完成
5. 北区5#教学楼预制块吊装就位完成, 支撑架安装
6. 北区4#楼、教学楼、局部其他屋面光伏电缆敷设、
7. 预制块浇筑。

其
它
事
项

8. 北区7#教学楼支架、檩条安装。

本日现场监理人员

徐司成

记录人: 徐司成

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金