

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 6 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 17~28

工程名称: 南京市职业教育基地5974kV分布式光伏发电项目

监理工程师工作情况: 现场监理人员对场区巡视时发现 2# 逆变器支架吊组件时未拉警戒线和设警示标牌, 口头通知施工单位立即整改, 并由负责人看护, 现已整改完毕。

施工单位	施工内容及进度
南京东送电力	1. 2# 逆变器高区回填土。 2. 2# 逆变器支架横梁调整, 组件安装。 3. 2# 8# 逆变器组件安装。 4. 2# 5# 逆变器支架横梁调整, 组件安装。 5. 2# 6# 逆变器限制快就位安装。 6. 2# 3# 逆变器, 光伏电缆敷设安装。

其它事项

本日现场监理人员: 李元忠

记录人: 李元忠 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元忠