

监 理 日 志 (日 志)

日期: 2017 年 9 月 7 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 18 ~ 27 °

工程名称: 滁州市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目.

监理单位: 江苏中电工程监理有限公司

监理工程师: 徐子

监理员: 李金忠

现场监理人员: 徐子, 李金忠

监理工作
情况

现场监理人员对场内各分项工程进行了巡视检查. 在检查过程中发现 7# 教学楼逆变压器前固定螺栓松动未拧紧, 现口头通知施工单位. 立即整改. 经检查已整改完毕.

施工情况	施工单位	施工内容及进度
南京东送电力		1. 南区宿舍楼屋面垃圾清理. 2. 北区 4# 变压器房室内回填土. 3. 北区 6# 教学楼预制块吊装. 4. 北区 7# 教学楼. 光伏阵列架. 防雷接地安装. 线槽安装. 5. 北区 8# 教学楼. 支架. 木亭亭架. 防雷接地安装. 组件安装. 6.

其它事项

本日现场监理人员: 徐子

记录人: 徐子

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金忠