

监 理 日 志 ()

天气: 阴

日期: 2017 年 9 月 8 日

气温: 18-26

星期: 五

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场监理人员对场区各项工程进行了巡视检查, 在检查过程中发现 北区 8# 教学楼屋面彩钢瓦松动, 立即口头通知施工单位, 从新安排一个师傅 并采取加固措施, 经检查已整改完毕。 上午, 北区职业技术 2# 彩钢瓦屋面, 试来具, 并采用相关类型。	
施 工 情 况	施工单位 南 东 东 通 电 力	施工内容及进度 1. 南区宿舍楼屋面挂网铺膜。 2. 北区 3# 变电所房屋内回填土。 3. 北区 7# 教学楼屋面彩钢瓦更换等电气工程。 4. 北区 8# 教学楼屋面彩钢瓦更换 (组件彩钢瓦由同区施工)。 5. 北区 4# 教学楼等电气工程。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐子成
记录人: 徐子成		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金忠