

监 理 日 志 ()



日期: 2017 年 7 月 4 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 15℃

工程名称: 浙江绿城国际建材家居博览城 10MW 分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助监理单位整理相关资料. 3. 进行现场巡视检查. 4. 巡视发现 3-1# 屋顶部分未具齐灯罩, 现场口头通知并整改.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南卓越	1. 3-1# 屋顶未具灯罩. 2. 3-2# 屋顶未具灯罩. 3. 4-1# 屋顶未具灯罩. 4. 厂区电缆沟路石切割.
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.	
本日现场监理人员		
记录人: 		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):