

监 理 日 志 ()

日期: 2007 年 7 月 6 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 17℃

工程名称: 浙江绿城国际建材家居商城100MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助和督促施工单位整理相关资料. 3. 施工班组巡回检查. 4. 屋顶施工, 发现部分施工人员系安全带. 现场口头通知并整改. 5. 巡回发现3-4#屋顶来风安装时部分来风未打胶. 现场口头通知并整改.	
施 工 情 况	施工单位 浙江 恒卓 越	施工内容及进度 1. 3-4#屋顶来风安装. 2. 3-2#屋顶支架安装. 3. 丁风电缆沟路面切割. 4. 下午下雨未施工.
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.	
本日现场监理人员		胡德林
记录人: 胡德林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林