

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 12 日

星期: 三

天气: 小雨

气温: 14℃

工程名称: 河南绿城国际建材家居商贸城10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助中置设施单位整理相关资料. 3. 现场巡视发现屋顶逆变器出现故障, 现场通知施工单位整改. 4. 现场巡视发现每丁区电缆沟开挖深度不够, 现场口头通知整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="343 1070 502 1160">施工单位</th><th data-bbox="502 1070 1327 1160">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="343 1160 502 1487">河南 卓越</td><td data-bbox="502 1160 1327 1487">今天下雨, 现场未施工.</td></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度	河南 卓越	今天下雨, 现场未施工.
施工单位	施工内容及进度				
河南 卓越	今天下雨, 现场未施工.				
其 它 事 项	1. 会议纪要. 2. 文明施工.				
本日现场监理人员	胡德林				
记录人: 胡德林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林				