

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 7 月 29 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 24℃

工程名称: 厦门同安新城国际建材家居产业园10MW分布式光伏发电项目

|                                        |                                                                                                                  |                                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>1. 整理资料.</p> <p>2. 协助运维单位准备相关资料.</p> <p>3. 施工现场巡视检查.</p> <p>4. 施工现场巡视发现3#、4#、5#箱变基础进水严重.</p> <p>通知施工单位整改.</p> |                                             |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施 工 单 位</p> <p>湖南卓越</p>                                                                                       | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>材料供应不及时. 现场未施工.</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             | <p>1. 注意安全.</p> <p>2. 文明施工.</p>                                                                                  |                                             |
| <p>本日现场监理人员</p>                        |                                                                                                                  | <p>胡德林</p>                                  |
| <p>记录人: 胡德林</p>                        |                                                                                                                  | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林</p>             |