

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 1 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 25℃

工程名称: 湖南金域国际建材家居商场 10MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助编制投标文件整理相关资料. 3. 前往现场巡视检查. 4. 巡视发现 1# 箱变电流互感器烧坏, 通知设备厂家检修. 5. 巡视发现 1# 区电缆沟积水过多, 通知施工单位整改.	
施 工 情 况	施工单位 湖南南卓越	施工内容及进度 材料供应不及时, 现场未施工.
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.	
本日现场监理人员		张新宇
记录人: 张新宇		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 柯德林