

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 21 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 24℃

工程名称: 丽江古城国际建材家居商城10MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助和监督施工单位整理相关资料. 3. 施工现场巡视检查. 4. 公司领导到施工现场检查巡视工作. 5. 巡视发现1-14层顶支架钢管焊接处间隙过大. 通知施工单位整改.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南卓越.	材料供应不及时. 现场材料.
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工. 3. 总包正在跟设备厂家协调中. 材料尽量进场.	
本日现场监理人员		刘德新
记录人: 刘德新		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘德新