

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 14 日

天气: 12°C

星期: 七

气温: 26°C

工程名称: 浙江绿城国际建材家居新城 10MW 分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助中智保施一半价整理相关资料. 3. 能过现场巡视检查. 4. 巡视发现厂区主道路电缆沟开挖深度达不到图纸设计要求, 通知中智一半价整改. 5. 巡视发现5#箱变基础进水严重, 通知中智一半价整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="335 1120 494 1187">施工单位</th><th data-bbox="494 1120 1323 1187">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="335 1187 494 1500">湖州南卓越.</td><td data-bbox="494 1187 1323 1500">材料供应不及时. 现场要求施工.</td></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度	湖州南卓越.	材料供应不及时. 现场要求施工.
施工单位	施工内容及进度				
湖州南卓越.	材料供应不及时. 现场要求施工.				
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.				
本日现场监理人员	吴作宇				
记录人: 吴作宇	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 柯维林				